

Специальные гребенки-для резьбонарезных станков

Гребенки для снятия фаски под сварку



В комплект входят три направляющие гребенки и одна режущая гребенка. Применяются в головке "Универсальная" , вес - 0,5 кг.

Гребенки для нарезания желобков



Для нарезания желобков под механические муфты посмотрите в таблице размеры и информацию о головке.

Применяются в головке "Универсальная" , вес - 0,5 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для резьбонарезного станка N 1224 имеются гребенки для снятия фаски на трубах 2 1/2"-4" См. доп. принадлежности к N 1224.

Для снятия фаски и нарезания желобков на трубах 1/2"-3/4" используется головка N 555.

Гребенки для арматурного прутка, применяемые в головках 500В, 531, 532, 541 и 542.

